



Texdecor - Casamance
2, rue d'Hem
59780 WILLEMS
France

Votre message du
02-09-2021

Votre référence

Date
09-09-2021

Rapport d'analyse 21.05556.02

Essais demandés :

BS 5867-2 (2008)

Echantillon id	Informations données par le client	Date de réception
T2118967	reference 5045	02-09-2021

Mike De Vrieze
Responsable de la commande de tests

Ce rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, sans permission écrite de Centexbel.
Les résultats d'analyse valent pour les échantillons reçus. Centexbel n'est pas responsable de la représentativité des échantillons.
Pour déclarer ou non la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu compte de l'incertitude associée au résultat.

Référence: T2118967 - reference 5045

Détermination du comportement au feu des rideaux et tentures

Date de la fin de l'essai 08-09-2021
 Norme appliquée EN ISO 15025 (2002)
 Norme de produit BS 5867-2 (2008)
 Déviation de la norme -
 Conditionnement 20°C, humidité relative 65%
 Informations données par le client Face A ≠ face B

Les éprouvettes ne sont ni nettoyées ni soumises à un vieillissement accéléré.

Temps d'application de la flamme (s) 15

Face testée Face A

	Longueur			Largeur		
	1	2	3	1	2	3
Flammes jusqu'au bord / formation d'un trou jusqu'au bord	non	non	non	non	non	non
Chute de gouttes enflammées	non	non	non	non	non	non

Face testée Face B

	Longueur			Largeur		
	1	2	3	1	2	3
Flammes jusqu'au bord / formation d'un trou jusqu'au bord	non	non	non	non	non	non
Chute de gouttes enflammées	non	non	non	non	non	non

Critères pour obtenir une classe B

Aucune partie d'un trou, ni la base des flammes, peuvent atteindre le bord supérieur ou un bord vertical.

Il n'y aura pas de débris flammés.

Conclusion Le comportement au feu, du tissu non nettoyé, est conforme aux exigences de la norme BS 5867-2:2008, Type "B"